

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	<b>[#] Belanja Pemeliharaan Sound System</b> <b>Sumber Dana : Pajak Daerah</b>					Rp50.000.000					Rp50.000.000	Rp0
	<b>[-]</b>											
	Belanja Pemeliharaan Sound System Spesifikasi : -	0.25 Tahun	Tahun	200.000.000	0	Rp50.000.000	0.25 Tahun	Tahun	200.000.000	0	Rp50.000.000	Rp0
<b>5.1.02.03.03</b>	<b>Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan</b>					<b>Rp325.862.500</b>					<b>Rp325.862.500</b>	<b>Rp0</b>
<b>5.1.02.03.03.0001</b>	<b>Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor</b>					<b>Rp225.862.500</b>					<b>Rp225.862.500</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[#] Belanja Pengecatan Basement Gedung Kantor Gubsu</b> <b>Sumber Dana : Pajak Daerah</b>					Rp150.862.500					Rp150.862.500	Rp0
	<b>[-]</b>											
	perawatan sedang gedung negara klasifikasi sederhana (zona 1 m2) Spesifikasi : -	45 M2	M2	3.352.500	0	Rp150.862.500	45 M2	M2	3.352.500	0	Rp150.862.500	Rp0
	<b>[#] Biaya Fogging dan Pest Control</b> <b>Sumber Dana : Pajak Daerah</b>					Rp50.000.000					Rp50.000.000	Rp0
	<b>[-]</b>											
	belanja fogging dan pest control Spesifikasi : -	0.25 Tahun	Tahun	200.000.000	0	Rp50.000.000	0.25 Tahun	Tahun	200.000.000	0	Rp50.000.000	Rp0
	<b>[#] Penyedotan Septictank</b> <b>Sumber Dana : Pajak Daerah</b>					Rp25.000.000					Rp25.000.000	Rp0
	<b>[-]</b>											
	biaya penyedotan septictank Spesifikasi : -	0.5 Tahun	Tahun	50.000.000	0	Rp25.000.000	0.5 Tahun	Tahun	50.000.000	0	Rp25.000.000	Rp0
<b>5.1.02.03.03.0036</b>	<b>Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman</b>					<b>Rp100.000.000</b>					<b>Rp100.000.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[#] Pemeliharaan Taman Kantor Gubsu</b> <b>Sumber Dana : Pajak Daerah</b>					Rp100.000.000					Rp100.000.000	Rp0
	<b>[-]</b>											
	Pemeliharaan Taman dan Pagar Mess Pemprov Spesifikasi : -	1 Tahun		100.000.000	0	Rp100.000.000	1 Tahun		100.000.000	0	Rp100.000.000	Rp0
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>						<b>Rp10.161.327.308</b>	<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>				<b>Rp10.161.327.308</b>	<b>Rp0</b>
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya											
Sumber Pendanaan	: Pajak Daerah											
Lokasi	:											
Keluaran Sub Kegiatan	:											



Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran				Setelah Pergeseran				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan			Jumlah	Rincian Perhitungan			Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	(Rp)
	[-]											
	konsultan perencanaan studi, identifikasi, survey, dan sejenisnya Spesifikasi : -	1 Paket	Paket	50.000.000	0	Rp50.000.000	1 Paket	Paket	70.407.000	0	Rp70.407.000	Rp20.407.000
<b>5.1.02.02.08.0019</b>	<b>Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung</b>					<b>Rp2.980.000.000</b>					<b>Rp2.937.145.000</b>	<b>(Rp42.855.000)</b>
	<b>[#] Landscape Lanjutan Mess Sipirok Baru Sumber Dana : Pajak Daerah</b>					<b>Rp0</b>					<b>Rp53.184.000</b>	<b>Rp53.184.000</b>
	[-]											
	Landscape Lanjutan Mess Sipirok Baru Spesifikasi :	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	1 Paket	Paket	53.184.000	0	Rp53.184.000	Rp53.184.000
	<b>[#] Pemasangan Plafon ACP Panel Sumber Dana : Pajak Daerah</b>					<b>Rp0</b>					<b>Rp30.000.000</b>	<b>Rp30.000.000</b>
	[-]											
	Pemasangan Plafon ACP Panel Spesifikasi :	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	1 Paket	Paket	30.000.000	0	Rp30.000.000	Rp30.000.000
	<b>[#] Pemasangan Waterproofing Membran Kantor Gubsu Sumber Dana : Pajak Daerah</b>					<b>Rp0</b>					<b>Rp30.000.000</b>	<b>Rp30.000.000</b>
	[-]											
	Konsultan Manajemen Kontruksi (MK), Supervisi dan Pengawasan Spesifikasi :	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	1 Paket	Paket	30.000.000	0	Rp30.000.000	Rp30.000.000
	<b>[#] Pembangunan Paviliun Mess Pemprovsu Aek rengat Sumber Dana : Pajak Daerah</b>					<b>Rp400.000.000</b>					<b>Rp270.500.000</b>	<b>(Rp129.500.000)</b>
	[-]											
	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Spesifikasi :	1 Paket	Paket	400.000.000	0	Rp400.000.000	1 Paket	Paket	270.500.000	0	Rp270.500.000	(Rp129.500.000)
	<b>[#] Pembangunan VVIP Bandara Tahap II Sumber Dana : Pajak Daerah</b>					<b>Rp800.000.000</b>					<b>Rp449.000.000</b>	<b>(Rp351.000.000)</b>
	[-]											
	Konsultan Manajemen Konstruksi (MK), Supervisi dan Pengawasan Spesifikasi :	1 Paket	Paket	800.000.000	0	Rp800.000.000	1 Paket	Paket	449.000.000	0	Rp449.000.000	(Rp351.000.000)
	<b>[#] Pembuatan Dapur Aula Rajalnal Siregar Sumber Dana : Pajak Daerah</b>					<b>Rp0</b>					<b>Rp30.000.000</b>	<b>Rp30.000.000</b>



Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran				Setelah Pergeseran				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan			Jumlah	Rincian Perhitungan			Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	(Rp)
	[-]											
	konsultan manajemen konstruksi (MK), Supervisi dan pengawasan Spesifikasi : -	1 Paket	Paket	30.000.000	0	Rp30.000.000	1 Paket	Paket	30.000.000	0	Rp30.000.000	Rp0
	<b> [#] Rehab Mess Yogyakarta</b> <b>Sumber Dana : Pajak Daerah</b>					<b>Rp0</b>					<b>Rp764.040.000</b>	<b>Rp764.040.000</b>
	[-]											
	Rehab Mess Yogyakarta Spesifikasi :	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	1 Paket	Paket	764.040.000	0	Rp764.040.000	Rp764.040.000
	<b> [#] Rehab Rumah Dinas Sekdaprovsu</b> <b>Sumber Dana : Pajak Daerah</b>					<b>Rp160.000.000</b>					<b>Rp160.000.000</b>	<b>Rp0</b>
	[-]											
	Konsultan Manajemen Konstruksi (MK), Supervisi dan Pengawasan Spesifikasi :	1 Paket	Paket	160.000.000	0	Rp160.000.000	1 Paket	Paket	160.000.000	0	Rp160.000.000	Rp0
	<b> [#] Rehab Rumah Dinas WKDH</b> <b>Sumber Dana : Pajak Daerah</b>					<b>Rp100.000.000</b>					<b>Rp77.200.000</b>	<b>(Rp22.800.000)</b>
	[-]											
	Konsultan Manajemen Konstruksi (MK), Supervisi dan Pengawasan Spesifikasi :	1 Paket	Paket	100.000.000	0	Rp100.000.000	1 Paket	Paket	77.200.000	0	Rp77.200.000	(Rp22.800.000)
	<b> [#] Rehab Toilet Aula Pria</b> <b>Sumber Dana : Pajak Daerah</b>					<b>Rp30.000.000</b>					<b>Rp30.000.000</b>	<b>Rp0</b>
	[-]											
	konsultan manajemen konstruksi (MK), Supervisi dan pengawasan Spesifikasi : -	1 Paket	Paket	30.000.000	0	Rp30.000.000	1 Paket	Paket	30.000.000	0	Rp30.000.000	Rp0
	<b> [#] Rehab Toilet Aula Wanita</b> <b>Sumber Dana : Pajak Daerah</b>					<b>Rp30.000.000</b>					<b>Rp30.000.000</b>	<b>Rp0</b>
	[-]											
	konsultan manajemen konstruksi (MK), Supervisi dan pengawasan Spesifikasi : -	1 Paket	Paket	30.000.000	0	Rp30.000.000	1 Paket	Paket	30.000.000	0	Rp30.000.000	Rp0
	<b> [#] Rehab Toilet Pria</b> <b>Sumber Dana : Pajak Daerah</b>					<b>Rp30.000.000</b>					<b>Rp30.000.000</b>	<b>Rp0</b>
	[-]											